

Рекомендации по подготовке к покраске деталей из стеклопластика

1. Сперва установите некрашеную деталь на кузов, выставите по зазорам и только потом можно приступить к покраске!
2. Наносим небольшую риску на поверхность стеклопластиковой детали "не грубой" шкуркой, для того чтобы грунт лучше зацепился за поверхность без энтузиазма, совсем немного.
3. Перед нанесением грунта хорошо обезжириваем поверхность уайт-спиритом.
4. Наносим грунт для пластика, праймер двух компонентный (он "жирнее" ложится), затем любое ЛКП.
5. Просушивать стеклопластиковые детали только при комнатной температуре, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЭНЫ, ЛАМПЫ и прочие нагревательные приборы, во избежание изменения правильной геометрии детали.